



**Documentazione sui pezzi di ricambio
Stadler Bussnang AG,
Progetto Calabria / Puglia**

506860 Gruppo pompa radiatore a refrigerante => pezzo di ricambio raccomandato

Leggenda:

- articoli in rosso => Set di pezzi di ricambio necessario per il funzionamento
- articoli in nero => Altri componenti






Ansicht A

Luftanschl. lagegenau zu Schr.Pass

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !



MEGACAD-Zeichnung

ZUSAMMENSTELLUNG				Index	Änderungs-Nr.:	Tag	Name
Version:	A3.1.9905/CH/99	Abfrage: Megawohn	b			18.11.09	AGU
Bis 6	Über 6-30	Über 30-120	Über 120-400	Über 400-1000	Zahn angepasst auf neu DSNU		
+/- 0.1	+/- 0.2	+/- 0.3	+/- 0.5	+/- 0.8	Typ: DSNU-25-100/40-P-A		
gez.	Datum	Name	Werkstoff:		Abmessung:		
gesehen	10.9.99	A.Guntern	Städler		Verkehrstechnik		
Freigabe	Gefährd. aus:						
Maßstab	1:1		Doppelw. Zyl. m. einstellbarem Hub		SA-201817-Z_b		
				FESTO			
				12 040 441			