

Allegato 2

LISTA INTERVENTI MATERIALI ON-CONDITION
ACCOPIATORE
1.035.290

Attività	Prezzo unitario[€]
B) Sostituzione testa accoppiatore Cod. 230003889109DCG	22.423,10
C) Sostituzione cilindro di disaccoppiamento Cod. 230019324120D00	815,76
D) Sostituzione accoppiamento pneumatico Cod. TSK998975100DBT	1.153,42
E) Sostituzione accoppiamento pneumatico Cod. TSK998529110DAC	704,24
F) Sostituzione complesso movim. scatola Cod. 230004684100DCG	12.732,07
G) Sostituzione barra di trazione Cod. 230010586119DCG	7.918,04
H) Sostituzione snodo a molla elastometro Cod. TSK173103119DCG	12.548,26
I) Sostituzione testa elettrica Cod. 230034834109D21	31.762,01
J) Sostituzione dispositivo di richiamo al centro Cod. TSK964298100DCG	2.295,49
K) Sostituzione fune di disaccoppiamento Cod. 230003136110D00	157,99
L) Sostituzione parti pneumatiche Cod. 230010252100DCG	1.142,07
M) Sostituzione dispositivo di protezione Cod. 230009966100DD6	4.518,70
N) Sostituzione componenti elettrici Cod. 230010377100DCG	1.417,77
O) Sostituzione limitatore Cod. 230032078110DCG	438,86
P) Sostituzione muffola a conchiglia Cod. TSK160263119DCG	717,66
Q) Sostituzione perno centrale Cod. TSK941072119D00	1.009,89
R) Sostituzione corpo testa accoppiamento Cod. 230003887119DCG	7.174,57
S) Sostituzione piastra frontale Cod. 230004355119DCG	6.327,83

Attività	Prezzo unitario[€]
T) Sostituzione nucleo centrale Cod. 230037241109DCG	1.297,99
U) Sostituzione staffa di accoppiamento munita di bussole Cod. TSK119713109DCG	3.027,61
V) Sostituzione guida per puntone Cod. 230021203100DCG	999,57
W) Sostituzione cuscinetto a molla Cod. TSK225702100DBT	90,87
X) Sostituzione scatola della testa dell'accoppiatore Cod. 230003887119DCG	7.228,26
Y) Sostituzione corpo Cod. TSK236462126DCG	628,86
Z) Sostituzione puntone Cod. TSK940999119DCG	101,20
A1) Sostituzione supporto molla Cod. TSK970239100D00	58,86
B1) Sostituzione punzone Cod. TSK225690109D00	9,91
C1) Sostituzione corpo del cilindro Cod. TSK968798100	1.416,74
D1) Sostituzione coperchio del cilindro Cod. TSK998588100D00	1.826,68
E1) Sostituzione pistone Cod. TSK968724100D00	877,72
F1) Sostituzione corpo della valvola Cod. TSK999038120D00	702,17
G1) Sostituzione corpo della valvola Cod. 972824110D00	193,10
H1) Sostituzione pezzo di collegamento Cod. 230004194100DCG	426,47
I1) Sostituzione leva Cod. TSK999128100DCG	338,70
J1) Sostituzione leva Cod. TSK998299100DCG	667,07
K1) Sostituzione leva Cod. 230004183100DCG	667,07
L1) Sostituzione leva Cod. TSK999127100DCG	667,07
M1) Sostituzione albero Cod. 230004196100	680,49
N1) Sostituzione albero Cod. 230004228100D00	637,12
O1) Sostituzione forcella Cod. TSK952930106DCG	54,73
P1) Sostituzione leva di comando Cod. 230004837110DCG	883,91

Attività	Prezzo unitario[€]
Q1) Sostituzione leva di comando Cod. 230004839110DCG	976,85
R1) Sostituzione cilindro Cod. TSK942105100D00	459,51
S1) Sostituzione supporto Cod. 230004136100DCG	1.982,61
T1) Sostituzione supporto Cod. 23000482110DCG	2.060,05
U1) Sostituzione fermo Cod. TSK 972163100D00	26,85
V1) Sostituzione dado a corona Cod. TSK184187119DAC	454,35
W1) Sostituzione anello conico Cod. TSK172005119DD6	1.715,16
X1) Sostituzione tubo di deformazione Cod. 230010971109DCG	1.758,53
Y1) Sostituzione elemento intermedio Cod. 230010585109DCG	1.769,89
Z1) Sostituzione barra di trazione Cod. TSK999154109DCG	2.288,26
A2) Sostituzione perno Cod. TSK117433129DAC	1.495,22
B2) Sostituzione perno Cod. TSK121854129D00	1.112,12
C2) Sostituzione elemento centrale Cod. TSK974185119DCG	1.550,98
D2) Sostituzione conchiglia Cod. TSK121848129DCG	1.432,23
E2) Sostituzione conchiglia Cod. TSK121849139DCG	1.478,70
F2) Sostituzione cavalletto di supporto Cod. TSK210344119DCG	3.435,49
G2) Sostituzione portamolla Cod. TSK952307100DAC	357,28
H2) Sostituzione molla a tazza Cod. TSK186473100D00	5,58
I2) Sostituzione puntone con rullo Cod. TSK105562100D00	0,21
J2) Sostituzione tappo di protezione Cod. TSK121800100DCG	914,89
K2) Sostituzione camma a disco Cod. TSK121797119D00	1.251,52
L2) Sostituzione punzone Cod. TSK121808110D00	242,66
M2) Sostituzione perno Cod. TSK970416109D00	23,23

Attività	Prezzo unitario[€]
N2) Sostituzione raccordo Cod. TSK 128993100D00	27,88
O2) Sostituzione presa per tubo Cod. TSK997294120D00	797,17
P2) Sostituzione presa per tubo Cod. TSK 998598119DCG	543,15
Q2) Sostituzione ugello Cod. TSK987200119DD6	454,35
R2) Sostituzione elemento di strappo Cod. TSK996165109DD6	459,51
S2) Sostituzione vite a t.e. Cod. TSK994567119	55,76
T2) Sostituzione vite a testa cil. Cod. TSK996173109	17,50
U2) Sostituzione supporto per cassetta terminale Cod. 230003587110DCG	85,71
V2) Sostituzione cartuccia di riscaldamento Cod. TSK 985253120D00	86,74
W2) Sostituzione interruttore di posizione Cod. 230018509100D00	103,26
X2) Sostituzione tubo Cod. TSK 953565100D00	6,50
Y2) Sostituzione morsettieraCod. 230009457100D00	326,30
Z2) Sostituzione giunto filett. angolato Cod. TSK982011100D00	17,03
A3) Sostituzione pressacavo Cod. TSK 987502100D00	7,33
B3) Sostituzione pressacavo Cod. 230002047100D00	6,09
C3) Sostituzione tappo di scarico Cod. 23001278812D00	22,72
D3) Sostituzione tappo cieco Cod. TSK 987117100D00	1,13
E3) Sostituzione valvola di sfiato Cod. TSK 990221100D00	15,49
F3) Sostituzione tappo di scarico Cod. 230002258110D00	5,67
G3) Sostituzione morsettiera Cod. TSK 942198120D00	168,32
H3) Sostituzione lamiera di fermo Cod. 230004760100D00	49,57