

Bari Scalo

Quesito 1

Fra i documenti di gara risultano mancanti le specifiche tecniche per i materiali TLC e lo schema di contratto.

I documenti citati fanno parte della documentazione di gara.

Quesito 2

Si riscontra nei Computi Metrici estimativi per l'acquisto dei materiali riguardanti i lavori IS e TLC, l'applicazione dei prezzi rivenienti dai categorici e progressivi utilizzati per l'acquisto diretto degli stessi materiali da parte di RFI SpA.

Su tali prezzi però non è stata applicata la maggiorazione per utili e spese generali che RFI stessa prevedere nel caso in cui l'acquisto sia un diretto onere dell'Appaltatore.

Si chiede se tale mancata applicazione sia un errore materiale nella compilazione dei Computi Metrici estimativi redatti da Codesta Spett.le Stazione Appaltante.

Si conferma che la maggiorazione per utili e spese generali, assente per mero refuso, troverà adeguata copertura finanziaria nel Quadro Economico dell'intervento.

Quesito 3

Si riscontra nel computo metrico del Segnalamento la richiesta di 4 casse di manovra; nella relazione tecnica del segnalamento vendono descritti interventi su 6 deviatori

Si chiede conferma che le casse di manovra assenti nel computo non sono oggetto di sostituzione.

Si conferma che le casse di manovra assenti nel computo non sono oggetto di fornitura.

fanno parte de 'impianto di segnalamento ha una necessità, in termini di autonomia, di 30 minuti. Tale periodo di autonomia è idoneo a garantire l'operatività dell'apparato nel periodo di entrata in efficienza del gruppo elettrogeno.

Quesito 4

Si riscontra nel Piano schematico la presenza di alcuni enti che non trovano riscontro negli altri documenti IS: comunicazione 1a 1b (Km 4+660), segnali 05, Avv05, 01, Avv01,06 e Avv06.

Si chiede conferma che tali Enti appartengono ad altro appalto

Si conferma che gli enti citati sono riferiti ad un altro appalto.